

# 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

2023. 10. 25

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 접수번호<br>23.10.25.15:26 | 접수일 |
|------------------------|-----|

|     |                          |                         |
|-----|--------------------------|-------------------------|
| 제출인 | 상호(대표자)<br>국립목포병원(박승규)   | 사업자등록번호<br>411-83-00033 |
|     | 주소<br>전라남도 목포시 신지마을1길 75 |                         |

|             |  |                                 |
|-------------|--|---------------------------------|
| 석면해체·제거 사업장 | 건물명 : 국립목포병원                                     | 위치 : 전라남도 목포시 신지마을1길 75 (석현동45) |
|             | 연면적(㎡) : 13,605.42                               | 작업기간 : 2023.10.11 ~ 2023.11.02  |
|             | 석면건축자재[길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)]<br>1,175.48㎡ (천장재) |                                 |

|       |   |                        |
|-------|---|------------------------|
| 측정 기관 | 상호(대표자) : (주)인우엔지니어링 (이진)               | 사업자등록번호 : 365-87-01533 |
|       | 주 소 : 광주광역시 광산구 수완로52번길 1-14, 인영빌딩 202호 |                        |
|       | 측정자/분석자 : 박대한/홍범석                       |                        |

| 측정 결과 | 시료<br>번호 | 측정지점 | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(L/분) | 측정 일시 | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면<br>의 종류 |
|-------|----------|------|------------------|-------------|-------|-----------------|--------------|
|       | "첨부1" 참조 |      |                  |             |       |                 |              |

|       |            |            |    |
|-------|------------|------------|----|
| 측정 지점 | 비산측정 시작 사진 | 비산측정 종료 사진 | 비고 |
|       | "첨부3" 참조   |            |    |
|       | 측정 시작 시간:  | 측정 종료 시간:  |    |

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2023년 10월 19일

제출인(대표자)

국립목포병원(박승규)

(서명 또는 인)



전라남도 목포시장

귀하

첨부서류

「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본

수수료  
없 음